

JR九州 墜落事故労災が発生

- 1、事故種別 墜落事故
- 2、発生日時 2020年9月29日(火) 16時30分頃 天候：晴れ
- 3、発生場所 久大本線 豊後三芳・豊後中川間52k090m付近
- 4、関係社員 協力会社47歳
- 5、受傷程度 前額部切創(縫合5、6針)
- 6、概況

工事管理者他11名は、伐木作業のため現場ミーティングを実施後、線路閉鎖工事に着手した。16時19分に着手承認を受け、52k090m付近の伐木作業を開始した。16時30分頃、受傷者は、径500mmの雑木をチェーンソーで伐木していたところ、伐倒とほぼ同時に(この時、墜落制止用器具を外していた)斜面を約6m滑落した後、切り立った斜面から約6m墜落した。軌道内から監督を行っていた工事管理者は、墜落を認めたため、直ちに作業を中断し、受傷者の救護をするるとともに関係箇所へ報告した。

**高所での作業では、安全装置等を
しっかりと確認した上で行ってください**

業務においては、安全最優先でお願いいたします

以上